Notas de versão do Firmware para os scanners Kodak da série i1800

Resumo da versão 2.0.13

Aprimoramentos do FW 2.0.12:

- O problema de sincronização de saída de documentos 'Clear Halt' (E574 ou E974) foi corrigido

Resumo da versão 2.0.12

Novo de FW 1.1.10:

- Orientação automática*
- Suporte a endereço de imagem/leitura de correção/loteamento para i1840*
- Botão PCO Alternância de impressão ligado/desligado
- Botão PCO Deslocamento de impressão
- Russo e coreano - Suporte à idioma - PCO
- O elevador permanece no local quando o transporte é pausado para alimentação múltipla.

(*O driver TWAIN do host deve ser versão 9.25.5 ou superior e o driver ISIS deve ser versão 2.0.10801.24001 ou superior para ativar esse recurso.)

Aprimoramentos do FW 1.1.10:

1. Foi aprimorada a estabilidade do scanner após obstruções e alimentações múltiplas.
2. Aumento da largura da fonte de impressão em negrito.

Resumo da versão 1.1.10

Aprimoramentos do FW 1.1.9:

- Foram corrigidas as falhas no software do painel de controle do operador.
- Foram corrigidos os atrasos no painel de controle do operador nas atualizações de telas.

Resumo da versão 1.1.9

Aprimoramentos do FW 1.1.5:

- Foi corrigido o processamento de correções de transferência
- Foram corrigidas as condições de 'Ligue para a assistência técnica' (E299) verifique os sensores do elevador.
- Foram corrigidas as condições em que páginas de correções estavam sendo impressas.
- Foi corrigido o contador seqüencial ao serem usadas correções alternadas.

Resumo da versão 1.1.5

Novo do FW 1.0.26:

- O modelo i1840 está disponível agora
- Suporte para Acessório de alta resolução
- Área de toque ativa maior para botões usados com frequência no PCO (Iniciar, Pausar, Reiniciar, Finalizar o trabalho)
- Suporte adicionado para alteração de corte automático que produz imagens com um limite de 32 bits

Aprimoramentos do FW 1.0.26:

- Foi corrigido o comportamento da tecla de função Omitir alimentação múltipla
- Foi aprimorado o comportamento do scanner ao realizar alimentação de uma folha
- Foi aprimorada a visualização de mensagens e status no PCO
- Foi aprimorada a localização dos botões usados com frequência no PCO

Resumo da versão 1.0.26

Aprimoramentos do FW 1.0.22:

- Foram corrigidas as condições de 'Ligue para a assistência técnica' (E153) durante a ativação e a execução
- Foram corrigidos os formatos de impressão de Data juliana Foi aumentado o tamanho dos botões usados com frequência no PCO
- Foi aprimorada a exibição de resultados da calibração no PCO
- Foi aprimorada a exibição de mensagens no PCO
- As alterações de nível de Endereço de imagem via PCO agora são permitidas somente no estado Ativado
- Foi corrigido o comportamento da tecla de função Omitir correção
- Foi corrigida a impressão no último documento de um lote

Versão 1.0.22

- Versão do cliente original